



# سامانه ملی مکانیزه نگهداشت تاسیسات (CMMS)

Computerized Maintenance Management System

*<http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile>*

## آموزش سامانه برای پیمانکار



<http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile>



<http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile>



Browser address bar: Not secure | 10.2.3.49/afpmobile/#/app/home

AFP Mobile

عباس ملکی  
ی باخرز تایید - بیمارستان

پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

دستورکار

درخواست جدید

درخواست های من

تایید درخواست های من

درخواست های برگشتی

آرشیو دستورکار

تجهیز

چک لیست

شرکت/کمپانی

قرارداد

گزارشات

<http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile>



← → ↺

Not secure | 10.2.3.49/afpmobile/#/app/my-workorders

🔑 🔍 ☆ ⋮

AFP Mobile

⚙️

عباس ملکی  
ی باخرز تایباد - بیمارستان

پروفایل

🏠 صفحه اصلی

▶ دستورکار

▶ تجهیز

📊 گزارشات

📄 درباره

❓ راهنما

🔌 خروج

← بازگشت

📄

درانتظار صدور

2

←



<http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile>



بازگشت

ذخیره

لغو تغییرات

منو

خلاصه

تاریخچه


پیوست

هزینه

فعالیت

جزئیات

|                                                         |                               |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| تاریخ هدف                                               | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴                    |  |
| شرح                                                     | تعویض مهتابی تخت 2            |  |
| عنوان خرابی                                             | ELREP                         |  |
| الکتریکال: روشنایی و لامپ نیاز به اصلاح و یا تعویض دارد |                               |  |
| علت خرابی                                               |                               |  |
| راهکار                                                  |                               |  |
| کارگاه                                                  | CON-ME-0326                   |  |
| کارگاه نگهداشت تجهیزات پزشکی                            |                               |  |
| طبقه بندی                                               | ELE                           |  |
| برقی                                                    |                               |  |
|                                                         | 0901630111<br>مهماندوست, زهرا |  |
| HSE/Other                                               |                               |  |



موارد فوق را پر و سپس از  
منو بالا دکمه ذخیره را زده

http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile



AFP Mobile

عباس ملکی

ی باخرز تایباد - بیمارستان

پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

بازگشت

جزئیات

فعالیت

هزینه

پیوست

تاریخچه

خلاصه



RC0331-suction-3

ساکشن 1

وضعیت: درانتظار صدور

اولویت 5

سه هفته

تاریخ هدف ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

شرح

دستگاه ساکشن برای تعمیرات به بیرون از مرکز منتقل شده اسا

عنوان خرابی

خرابی

راهکار

کارگاه

CON-

پزشکی

بندی

✓

↩

✗

||

🗨

صدور

برگشت

لغو

تعليق

درخواست اظهارنظر

بستن

سپس پس از ذخیره در  
قسمت اقدامات گزینه  
صدور را انتخاب کرده

<http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile>



← → ↻

Not secure | 10.2.3.49/afpmobile/#/app/my-workorders

🔑 🔍 ☆ ⋮

AFP Mobile

⚙️

عباس ملکی  
ی باخرز تایباد - بیمارستان

پروفایل

🏠 صفحه اصلی

▶ دستورکار

▶ تجهیز

📊 گزارشات

📄 درباره

❓ راهنما

🔌 خروج

← بازگشت

📄

درانتظار صدور

1

📄

درانتظار پاسخ

1



<http://10.2.3.49/afpmobile>



←

→

↻

Not secure | 10.2.3.49/afpmobile/#/app/workdetails

🔑

🔍

☆

⋮

AFP Mobile

⚙️

عباس ملکی  
ی باخرز تایباد - بیمارستان

پروفایل

🏠

صفحه اصلی

▶

دستورکار

▶

تجهیز

📊

گزارشات

ℹ️

درباره

❓

راهنما

🔌

خروج

← بازگشت

📋 جزئیات

✅ فعالیت

💰 هزینه

📎 پیوست

🕒 تاریخچه

☆ خلاصه

☰



RC0331-infant incubator-1  
انکوباتور نوزاد

سپس پس از خواندن کد درخواست در صورتی که کار با پیمانکار میباشد از قسمت اقدامات گزینه پاسخ را انتخاب نماید.  
نکته: پاسخ ها باید زیر دو ساعت از زمان صدور بسته شود.

✔️ پاسخ

↩️ برگشت

❌ لغو

⏸️ تعلیق

🗨️ درخواست اظهارنظر

🔒 بستن

<http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile>



← → ↺

Not secure | 10.2.3.49/afpmobile/#/app/my-workorders

🔑 🔍 ☆ ⋮

AFP Mobile

⚙️

عباس ملکی  
ی باخرز تایباد - بیمارستان

پروفایل

🏠 صفحه اصلی

▶ دستورکار

▶ تجهیز

📊 گزارشات

📄 درباره

❓ راهنما

🔌 خروج

← بازگشت

📄 درانتظار صدور

1

📄 درانتظار تکمیل

1



← → ↻

Not secure | 10.2.3.49/afpmobile/#/app/workdetails

🔑 🔍 ☆ ⋮

AFP Mobile



عباس ملکی  
ی باخرز تایباد - بیمارستان

پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

بازگشت ←

☰

جزئیات فعالیت هزینه پیوست تاریخچه خلاصه

نیروی کار

قطعات

درخواست قطعات

سایر هزینه ها

برای تکمیل کد های درخواستی در سربرگ بالا قسمت هزینه را انتخاب کرده سپس باید نیروی کار و ساعت نیرو کار و هزینه قطعات مصرفی ثبت گردد.

اقدامات

RC0331-506(General Service)



<http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile>



← بازگشت

جزئیاتفعالیتهزینهپیوستتاریخچهخلاصه

▶ فعالیت ها

گزارش نیروی کار

افزودن به گزارش نیروی کار

ساعت واقعی انجام کار

ساعت واقعی انجام کار

✎

✎

برای تکمیل کدهای درخواستی در سربرگ بالا قسمت فعالیت را انتخاب کرده سپس باید گزارش کامل از انجام کار با و مدت زمان انجام کار ثبت گردد.



<http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile>



← بازگشت

ذخیره لغو تغییرات

جزئیات فعالیت هزینه پیوست تاریخچه خلاصه

|                                                                                                                   |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| تاریخ هدف                                                                                                         | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |  |
| شرح<br>تعویض مهتابی تخت 2                                                                                         |            |  |
| عنوان خرابی<br>ELREP<br>الکتریکال: روشنایی و لامپ نیاز به اصلاح و یا تعویض دارد                                   |            |  |
| علت خرابی<br>CMNC<br>خرابی های عادی و پیش پا افتاده                                                               |            |  |
| راهکار<br>REPLC<br>تعویض شد.                                                                                      |            |  |
| کارگاه<br>CON-ME-0326<br>کارگاه نگهداشت تجهیزات پزشکی                                                             |            |  |
| طبقه بندی<br>ELE<br>برقی                                                                                          |            |  |
|  0901630111<br>مهماندوست, زهرا |            |  |
| ▶ HSE/Other                                                                                                       |            |  |

موارد فوق را پر و سپس از  
منو بالا دکمه ذخیره را زده



<http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile>



← بازگشت

جزئیاتفعالیتهزینهپیوستتاریخچهخلاصه

RC0332B01-F00-DEP-1000-RO9  
سرویس بهداشتی

وضعیت: درانتظار تکمیل

اولویت  
5  
سه هفته

تاریخ هدف  
۱۳

شرح  
داشتی پرسنل اقایان نیاز به تعویض دارد

عنوان خرابی  
ELREP

ن دارد

خرابی  
OTH

سایر

راهکار  
bullig

رف شد

کارگاه  
CON

تکمیل

برگشت

لغو

تعليق

درخواست اظهارنظر

بستن

✍

✍

✍

✍

✍

✍

✍



<http://10.2.3.49/afpmobile>



AFP Mobile



عباس ملکی  
ی باخرز تایباد - بیمارستان

پرو فایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

بازگشت

جزئیات

فعالیت

هزینه

پیوست

تاریخچه

خلاصه



RC0331-suction-3  
ساکشن 1

وضعیت: **در انتظار صدور**

اولویت  
5

فته

هدف

مرح  
اسا

عنوان خرابی

خرابی

راهکار

کارگاه  
CON-

پزشکی

بندی



✍

✍

✍

✍

✍

✍

✍

✍

✓ صدور

↩ برگشت

✗ لغو

⏸ تعلیق

🗨 درخواست اظهار نظر

بستن

برای کدهایی که نیاز به تاییدیه از ناظر عالی یا مقیم می باشد می توان از گزینه اظهار نظر استفاده نمود.



<http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile>



AFP Mobile

عباس ملکی  
ی باخرز تایباد - بیمارستان

پروغایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

بازگشت

جزئیات

فعالیت

هزینه

پیوست

تاریخچه

خاصه

ساکشن 1

وضعیت: **در انتظار پاسخ**

اولویت  
5  
سه هفته

تاریخ هدف

شرح  
منتقل شده اسه

عنوان خرابی  
FTF  
ملگرد نامناسب

علت خرابی

راهکار

کارگاه  
CON-ME-0331  
نگهداشت تجهیزات پزشکی

طبقه بندی  
CM  
CM

0639437877  
هادی قاسمی فرد

HSE/Other

اقدامات

در صورت مواجه شدن با مشکل در خصوص این کد می تواند آن را به حالت تعلیق در آورد.

✓ پاسخ

↩ برگشت

✗ لغو

⏸ تعلیق

🗨 درخواست اظهار نظر

بستن



http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile



AFP Mobile

عباس ملکی

بی باخرز تایباد - بیمارستان

پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

بازگشت

جزئیات

فعالیت

هزینه

پیوست

تاریخچه

خلاصه

RC0331-suction-3

ساکشن 1

وضعیت: درانتظار پاسخ

اولویت 5 سه هفته

تاریخ هدف ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

شرح

عنوان خرابی FTF عملکرد نامناسب

علت خرابی

راهکار

کارگاه CON-ME-0331 کارگاه نگهداشت تجهیزات پزشکی

طبقه بندی CM CM

0639437877 هادی قاسمی فرد

HSE/Other

اقدامات

RC0331-389(General Service)

بعد از انتخاب تعلیق، نوع تعلیق را مشخص کنید.

آیا اطمینان دارید؟  
تعلیق دستورکار

علت را وارد نمایید ؟

وضعیت

عدم صدور مجوز  
کمبود قطعه  
در اورهال واحد انجام میشود  
منتظر سرویس میباشد  
منتظر توقف عملیات میباشد  
کمبود قطعه/اورهالی  
برگشت به درخواست کننده



<http://10.2.3.49/afpmobile>



AFP Mobile

عباس ملکی

بی باخرز تایباد - بیمارستان

پروفایل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

بازگشت

جزئیات

فعالیت

هزینه

پیوست

تاریخچه

خلاصه

RC0331-suction-3

ساکشن 1

وضعیت: درانتظار پاسخ

اولویت 5

سه هفته

تاریخ هدف ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

شرح

سنگاه ساکشن برای تعمیرات به بیرون از مرکز منتقل شده اسا

عنوان خرابی

FTF

عملکرد نامناسب

علت خرابی

راهکار

کارگاه

CON-ME-0331

کارگاه نگهداشت تجهیزات پزشکی

طبقه بندی

CM

CM

0639437877

هادی قاسمی فرد

HSE/Other

اقدامات

RC0331-389(General Service)

بعد از انتخاب تعلیق قطعه:

آیا اطمینان دارید؟  
تعلیق دستورکار

علت را وارد نمایید ؟

وضعیت

عدم صدور مجوز  
کمبود قطعه  
در اورهال واحد انجام میشود  
منتظر سرویس میباشد  
منتظر توقف عملیات میباشد  
کمبود قطعه/اورهالی  
برگشت به درخواست کننده

<http://۱۰,۲,۳,۴۹/afpmobile>



AFP Mobile بازگشت

عباس ملکی  
بخش تأیید - بیمارستان

جزئیات فعالیت هزینه پیوست تاریخچه خلاصه

### درخواست قطعه

شرح درخواست

شرح درخواست

کالا

نام قطعه نام قطعه

تعداد مورد نیاز 0

واحد

عباس ملکی  
دفتر فنی تجهیزات پزشکی باخرز تایید - بیمارستان

بعد از انتخاب تعلیق قطعه موارد فوق را تکمیل و تایید نمایید.

✓ OK

HSE/Other

اقدامات

RC0331-389(General Service)

http://۱۰.۲.۳.۴۹/afpmobile



←

→

↺

Not secure | 10.2.3.49/afpmobile/#/app/my-workorders

🔑

🔍

☆

A

⋮

AFP Mobile

⚙️

امیر رجیبی مشهدی  
انستگاه علوم پزشکی مشهد

پروفایل

🏠

صفحه اصلی

▶

دستورکار

▶

تجهیز

📊

گزارشات

ℹ️

درباره

❓

راهنما

🔌

خروج

← بازگشت

📄

در انتظار صدور مجدد

499

📄

در انتظار اظهار نظر

10

📄

در انتظار نهایی ۱

9

📄

در انتظار نهایی ۲

69

📄

درخواست های تکمیل شده انبار

50

در آیتم صدور مجدد: در صورت غیرهتلینگ بودن کدها، کدهای عمومی تعلیق شده را پیگیری و قطعه مورد نظر را تامین و صدور مجدد نماید.



<http://10.2.3.49/afpmobile>



← → ↻ ⓘ Not secure | 10.2.3.49/afpmobile/#/app/workdetails

AFP Mobile

امیر رجیبی مشهدی  
انستگاه علوم پزشکی مشهد  
پروفايل

صفحه اصلی

دستورکار

تجهیز

گزارشات

درباره

راهنما

خروج

بازگشت

جزئیات

فعالیت

هزینه

پیوست

تاریخچه

خلاصه

ذخیره

لغو تغییرات

RC0310B01F00-DEP-1500  
اتاق عمل

وضعیت: در انتظار صدور مجدد

اولویت  
5  
سه هفته

تاریخ هدف  
۱۳۹۶/۱۱/۲۶

شرح  
تعویض لوله های آب سرد و گرم مصرفی (هتلینگ) ۱

عنوان خرابی

علت خرابی  
OFDS  
خروج از شرایط فنی طراحی شده

راهکار

کارگاه  
CON-INS ✓

تاسیسات

طبقه بندی

0

م

HSE

ف

صدور مجدد

برگشت

لغو

تعليق

درخواست اظهارنظر

بستن

اقدامات

RC0310-76 (General Service)

اقدامات صدور مجدد را انتخاب کرده و کد ارسال می شود.